


# THパイプルーフ工法施工事例


## ⑥ 構造物間の連結防護

工事件名	今井川地下調節地取水施設工事				
場所	神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町				
工事内容	土質	土丹・泥岩層		施工本数	24本
	鋼管径	φ711.2mm	施工長	L=14.2m	施工延長


パイプルーフ施工平面・配置図



パイプルーフ施工前注入範囲図



機械設置図



現場写真



現場写真



施工完了写真



### 施工現場状況

- ・防護物の状況 シールドと立坑間の連結に伴う崩落防止
- ・補助工法の有無 JSGの注入
- ・施工時間帯 昼夜作業